

Aviso de Violación Aclarado: Tierra Madre Tank Splash Pad

La Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA, por sus siglas en inglés) informará a sus clientes por correo de un Aviso de Violación (NOV, por sus siglas en inglés) que recibió del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) con respecto a la fecha límite incumplida para instalar un chapoteadero en el tanque de almacenamiento de agua de Tierra Madre. Un chapoteadero ayuda a prevenir la erosión del suelo en la base del tanque de almacenamiento de agua causada por el desbordamiento. No afecta a la calidad del agua.

En la carta modelo, CRRUA puede enviar una respuesta a NMED y a los clientes. La siguiente es la respuesta de CRRUA que aparece en el NOV:

¿Qué se está haciendo?

"CRRUA reconoce la Deficiencia #23 con respecto a la plataforma de chapoteo inadecuada debido a la erosión de la tierra en el Tanque Tierra Madre. Abordar este problema es una prioridad; CRRUA ha asegurado un contratista de ingeniería para revisar la erosión y abordará la deficiencia de NMED en función de la priorización de las necesidades críticas. CRRUA está colaborando con ingenieros para desarrollar un enfoque rentable para el control de la erosión en el Tanque Tierra Madre. Entendemos las preocupaciones de la comunidad y le aseguramos que este asunto se está abordando con diligencia. CRRUA anticipa su finalización dentro del próximo año. Su paciencia y apoyo mientras trabajamos para mejorar la confiabilidad y seguridad de nuestra infraestructura de servicios de agua son muy apreciados".

La deficiencia #23 figura como la número 50 en la [Lista de Verificación de Progreso de CRRUA](#) que rastrea las correcciones a las deficiencias identificadas por NMED en su Encuesta Sanitaria 2023.

Recientemente, CRRUA corrigió seis deficiencias adicionales, lo que la llevó a un cumplimiento del 91,3%. De las 58 deficiencias identificadas por el NMED, la CRRUA ha corregido 53. Las seis deficiencias corregidas por el CRRUA son los números 51, 53, 54, 56, 57 y 58, todas ellas inspecciones de tanques de agua.

La lista de verificación de progreso se actualiza a medida que se realizan correcciones y está disponible para su visualización en la página de inicio del sitio web de CRRUA en crrua.org.