

Se adjuntan cuatro fotos.

Comunicado de prensa

Fecha: 08-07-2025

Actualización final de la rotura de la tubería principal de agua en el vecindario Hacienda de Sunland Park

Reparaciones completadas, servicio de agua restaurado

El servicio de agua se ha restablecido en el vecindario Hacienda de Sunland Park luego de la finalización de las reparaciones de una tubería principal de agua rota.

"Esta fue una reparación masiva dada la difícil ubicación de la rotura", dijo Juan Crosby, director ejecutivo de la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA). "Un nivel freático alto hizo que los esfuerzos de reparación estándar fueran extremadamente desafiantes, por lo que tuvimos que iniciar un procedimiento de reparación de emergencia para acelerar los servicios de un contratista de perforación para eliminar el agua del sitio de la línea rota, un proceso llamado desagüe, para permitirnos el acceso para hacer la reparación".

La ruptura de la línea ocurrió a 12 pies bajo tierra el 25 de julio de 2025, en Boy Scout Lane, cerca de la intersección de Futurity Drive.

El contratista de perforación instaló dos puntos de pozo temporales, cada uno con bombas sumergibles de 10 caballos de fuerza, para dejar caer el nivel freático en el área inmediata de la tubería rota. Cada pozo se perforó a una profundidad de 60 pies.

"La complejidad de esta reparación requirió una cantidad sustancial de tiempo, y agradezco a los clientes afectados por su paciencia y cooperación", dijo Crosby.

CRRUA actualizó a los clientes durante todo el proceso con notificaciones publicadas en los sitios web y páginas de Facebook de CRRUA y la ciudad de Sunland Park.

Boy Scout Lane permanecerá cerrado durante la noche y por un período no especificado mañana para rellenar el agujero donde ocurrió la reparación, tapar los agujeros de los puntos del pozo y limpiar la carretera.

Con el servicio de agua restaurado, los residentes pueden notar decoloración debido a los minerales naturales en el sistema de distribución. CRRUA recomienda esperar a que el agua se aclare antes de lavar la ropa. La decoloración debería desaparecer en 24 horas. Si no es así, los residentes deben dejar correr agua fría durante varios minutos.

-0-

Las fotos adjuntas fueron tomadas por el Gerente de Operaciones de Servicios Públicos de CRRUA, Filiberto Aguirre.

[Foto # 1: Agua que brota de la sección rota de la tubería principal de agua en Boy Scout Lane.](#)

Foto #2: Sección rota de tubería de 8" que se retira del sitio de la rotura de la tubería principal de agua.

Foto # 3: La sección de diez pies de tubería nueva que reemplazó la sección rota.

Foto # 4: Uno de los dos puntos de pozo temporales utilizados para bajar el nivel freático en el área de la tubería principal de agua rota.